



开关站外陡坡段水泥砂浆护坡



开关站内绿化为栽植灌木

四、施工生产生活区

监测发现的主要问题有：施工生产生活区堆土未进行平整或规整。

建议：对施工生产生活区堆土进行平整，平整按照方案要求进行