

工程质量评价：

本工程我司按照国家现行法律、法规、工程建设标准、设计文件要求、承包合同，进行三级检查验收，验收合格。后报验监理单位进行初检，所检查项目土建、安装、电气、调试、外线等基本符合设计及规程规范要求，符合总承包合同要求，并达到优良标准，验收合格。

负责人：赵瑞园

质监（中心）委员会

2016年11月23日

未完成工程或遗留问题：详见附件清单

设计优缺点：

设计符合规范要求。

施工优缺点：

本工程按照国家现行法律、法规、工程建设标准、设计文件要求、承包合同进行施工，施工过程中严格按照国家标准执行。

工程验收评比

分部工程	数量	一次验收合格率 (%)	优良品率 (%)
土建		100%	95%
安装		100%	90%
单位工程		100%	90%

注：本面表格，均由建设单位或监理单位填写。 唐志贤 2016.11.23.

(4) 重要水土保持单位工程照片:

监测期各分区监测照片



运行管理区内绿化



升压站内绿化

