

建议：选取 4 个邻近光伏发电单元，在每个单元地形平缓区域的太阳能板水流汇集处下方设置排水管带，并在选取的 4 个邻近光伏发电单元附近地势较低处修建 1 座小型蓄水池，通过施工检修道路旁的排水沟，收集降雨及从太阳能电池板流下的冲洗用水。



光伏组件区域内未设置排水管与蓄水池

三、道路区

(一) 进站道路

监测发现的主要问题有：①进站道路两侧边坡未进行防护。②进站道路两侧未设置排水沟。③未按照方案要求进行绿化。

建议：①对进站道路碎石及边坡进行规整，较陡路段修建浆砌